CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS

FIRMA

Naam: Haelterman C.V. - Klima bvba
Straat en nummer: Geraardsbergsesteenweg 307
Postcode en gemeente: 9404 Aspelare
Tel.: 054 33 23 09
Fax:
E-mail: haelterman.cv.klima@telenet.be
BTW-nummer: BE 0467 609086

KLANT

Naam: Cure De Vos
Straat en nummer: Seinaestraat 11
Postcode en gemeente: 8500 Kortrijk
Tel.: Fax: Dendermonde
Adres opslaginstallatie indien verschillend van adres klant:

TYPE RESERVOIR *(kruis aan wat van toepassing is)*

☒ Niet ingedeeld Inhoud 5200 L
☐ Ingedeeld Inhoud L
☐ Klasse 3 (17.3.6.1a) ☐ Klasse 3 (17.3.6.1b) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1

☒ Cilindrisch ☐ Parallellepidisch ☒ Rond ☐ Ovaal
☐ Toegankelijk ☐ Inkuiping ☒ Niet toegankelijk ☐ groeve
☒ Staal ☐ Polyester ☐ Polyethyleen ☐ Andere:
Datum van plaatsing: ondergronds petroleum ± 1975

VISUELE CONTROLE *(kruis aan wat van toepassing is)*

	Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtsput			☒	☐
Dichtheid toezichtsput			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Staat deksel			☒	☐
INKUIPING/	☐	☐		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN				
Aansluitingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Staat leidingen (ontluchting, vulling)			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding	☒	☐	☒	☐
Stookoliefilter	☒	☐	☒	☐
RESERVOIR				
Algemene staat tank			☒	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☐	☐	☐

ACCESOIRES *(kruis aan wat van toepassing is)*

		Aanwezig Ja	Aanwezig Nee	Controle OK	Controle Niet OK
Peilmeting	Peillat	☒	☐	☒	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Electronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische bescherming	..... mV	☐	☐	☐	☐

OPMERKINGEN

TESTEN *(kruis aan wat van toepassing is)*

		uit-gevoerd	niet uit-gevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☒	☐	☒	☐	Hoeveelheid water: / cm Zuurtegraad: ..... pH Conductiviteit: ..... mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☒	☐	☒	☐	Boven het vloeistofniveau: -7 dB Onder het vloeistofniveau: -8 dB
	Onderdruk	☒	☐	☒	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Overdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies: ..... mbar/h
	Andere	☐	☐	☐	☐	
Potentiaalmeting		☐	☐	☐	☐	..... mV

Corrosiviteitsonderzoek bodem: zie rapport Van toepassing ☐ Ja ☐ Neen Rapporten in bijlage ☐ Ja ☐ Neen

Opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden

bevestig in deze ruimte de afdruk(ken) van het elektronisch meettoestel

BESLUIT: *(kruis aan wat van toepassing is)*

☒ Groen De tank mag in dienst blijven
☐ Oranje De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden
☐ Rood De tank mag niet meer gevuld worden ☐ De tank mag nog gebruikt worden ☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

TECHNICUS

Voornaam en achternaam: Haelterman C.V. - Klima bvba
Geraardsbergsesteenweg 307
9404 Aspelare
Erkenningsnummer: BE-0467.609.086
Tel. 054/33 23 09

(handtekening erkend technicus)

DATUM KEURING: 28 - 08 - 2023
DE VOLGENDE CONTROLE MOET GEBEUREN VÓÓR 28 - 08 - 2025

voor kennisname,

(handtekening klant)

Copyright Cedicol – niets van dit document mag zonder toestemming van Cedicol V.Z.W. Dauwstraat 12, 1070 Brussel, gedeeltelijk of volledig, gekopieerd of overgenomen worden.